

OPIS ZNAKOV ZA VZDRŽEVANJE TEKSTILNIH IZDELKOV

PRANJE:



Peremo pri 30 °C.



Peremo pri 40 °C.



Peremo pri 60 °C.



Peremo pri 95 °C.



Ročno pranje.



Pranje prepovedano

LIKANJE:



Likanje pri temperaturi do 200°C. Likanje s paro ali z uporabo vlažne krpe je dovoljeno.



Likanje pri temperaturi do 150°C. Likanje s paro ali z uporabo vlažne krpe je dovoljeno.



Likanje pri temperaturi do 110°C. Likanje s paro je lahko nevarno.




Likanje prepovedano. Obdelava s paro ni dovoljena.

BELJENJE:



Beljenje s klorom je dovoljeno, vendar le hladno in v razredčeni raztopini.




Beljenje ali odstranjevanje madežev s klorom ni dovoljeno.

STROJNO SUŠENJE:



Dovoljeno sušenje v bobnu. Normalen cikel sušenja.



Dovoljeno sušenje v bobnu. Sušenje pri nižji temperaturi.



Sušenje v bobnu ni dovoljeno.


SUŠENJE NA ZRAKU:



Ožemite, obesite in sušite.



Ne ožemajte, obesite mokro in sušite.



Ožemite, položite na ravno podlago in sušite.

KEMIČNO ČIŠČENJE:



Kemično čiščenje v vseh topilih, ki se običajno uporabljajo za kemično čiščenje.



Kemično čiščenje v tetrakloretilenu, monofluortriklorometanu in vseh topilih navedenih za simbol F.



Kemično čiščenje v trifluoretanu, white špiritu. Postopki čiščenja so brez omejitev.



Kemično čiščenje ni dovoljeno. Enako ni dovoljeno odstranjevanje madežev s topili.